



Malowidło przedstawiające zegar słoneczny na ścianie północno - wschodniej

### Stan zachowania

**Zegar słoneczny po stronie północno- wschodniej** – stan bardzo zły, powierzchnia malarska silnie pożółkła na całej powierzchni, odpajająca się i przetarta. W górnej części malowidła widoczne pionowe zabielenia powstałe na skutek zacieków. Malowidło utraciło walory ekspozycyjne i straciło na czytelności. Rekonstrukcja dużego ubytku w górnej części malowidła opracowana w sposób w dużym stopniu zakłócający wartości ekspozycyjne polichromii.



Malowidło ściennie przedstawiające zegar słoneczny na północno- zachodniej ścianie Pałacu Biskupiego

### Stan zachowania

Powierzchnia tynku pokryta siatką spękań w związku z czym najprawdopodobniej posiadająca odspojenia od podłoża. Polichromia pokryta cienką warstwą zabrudzeń powierzchniowych. Warstwa malarska tła wymyta na całej powierzchni z dużą plamą w górnej lewej części.



Malowidło ściennie przedstawiające zegar słoneczny na północno- zachodniej ścianie Pałacu Biskupiego

### Stan zachowania

Powierzchnia malowidła silnie zabrudzona i pociemniała, z licznymi plamami które zakłócają odbiór ekspozycyjny malowidła